

## REPARACIÓ DEL PONT DE TORDERA A LA BV-5121



### Reparació del pont de Tordera a la BV-5121:

L'objectiu principal de l'obra és la reparació dels danys que el temporal Gloria va ocasionar sobre el pont de la BV-5121 Pk 1+148 al municipi de Tordera, durant el mes de Gener del 2020. Els aiguats fruit del temporal van destrossar totalment els accessos a la llera del riu, emportant-se completament els vials que hi passaven a banda i banda. A més, les sabates de les piles i estreps del pont van quedar notablement afectats, gran part de l'escullera va desaparèixer, s'hi va quedar acumulada matèria vegetal transportada per l'aigua i l'aigua va causar una greu socavament a les piles.

Per tal de donar solució a les destrosses, es planteja, per una banda, acondicionar els accessos a la llera des de la carretera. Pel que fa a la zona de les piles, es retira la totalitat de vegetació acumulada. A continuació, es formigona la part inferior de les sabates i els pilots, es fa una sabata que envolta les existents i es col·loca escullera al voltant.

#### Dades Generals:

Propietat:  
Pressupost:  
Data d'inici:  
Termini:

#### Dades Generals:

- ✓ Diputació de Barcelona
- ✓ 539.854,91 € ( IVA inclòs)
- ✓ Març 2020
- ✓ 3 mesos

#### Dades Tècniques:

Moviment de terres:

#### Dades Tècniques:

- ✓ Camí de terres per tal d'accedir a la llera.
- ✓ Treballs necessaris per a dur a terme la desviació de l'aigua del riu per poder treballar en sec a cada pila.
- ✓ Retirada amb mitjans mecànics de la vegetació acumulada.
- ✓ Excavacions per a executar les noves cimentacions de les piles i estreps.
- ✓ Col·locació d'escullera.

Estructures:

- ✓ Execució de l'armat i formigonat de les cimentacions.